


## Установка оборудования на опоре



1. Силовой трансформатор ТМГ -25-10/0,4 Ч1.
2. Проектируемый ШВУ.
3. Разъединитель РЛК-10/400Ч1.